IS 2000

PM

T25
6 N·m (53 lbf·in) max.

A1

MAGURA QM40

T25
6 N·m (53 lbf·in) max.

A2

T25
4 N·m (35 lbf·in) max.

A3

A4

BAT

90°

A5

T25
4 N·m (35 lbf·in) max.

A6

T25
6 N·m (53 lbf·in) max.

A7

RHR

T25
30° max.
3 N·m (27 lbf·in) max.

A8

~ 10–15 cm

B1

8mm

B2

B3

~ 10 mm

B4

B5

B6

B7

8mm
4 N·m (35 lbf·in) max.

B8

BAT

⊕↔⊖ = 6× *CLIC*

C1

REACH ADJUST

T25

C2

CLIC !

D1

E1

QuickMount Adapter – IS2000 Standard

QuickMount Adapter – PostMount Standard

QM5 ISF-203 | **QM9** ISR-203 | **QM12** ISF-180 ISR-160 | **QM41** ISR-180 | **QM43** ISF-160 | **QM40** PM5-160 PM6-180 | **QM28** PM5-180 | **QM42** PM6-203 | **QM26** PM7-203

TD

t = 1,8 mm min. !

t = 2,5 mm min. !

F1

T25
2,5 N·m (22 lbf·in) max.

G1

T25
2,5 N·m (22 lbf·in) max.

G2

T25
2,5 N·m (22 lbf·in) max.

H1

8mm T25
4 N·m (35 lbf·in) max.

H2

T25
0,5 N·m (4 lbf·in) max.

H3

H4